



## Buchweg 2

schützenswert

K

|               |                   |                |
|---------------|-------------------|----------------|
| Quartier      | Bottigen-Riedbach | Baugruppe Buch |
| Baujahr       | 1858              |                |
| Architekten   | unbekannt         |                |
| Bauherrschaft | unbekannt         |                |
| Parzellen-Nr. | 4359              |                |

### Baugeschichtliche Daten

- 1987-94 Umbau und Sanierung (Ch. R. Hofmann, Riedbach, auf eigene Rechnung)
- 1997 Dachsanierung (Ch. R. Hofmann, Riedbach)

Umfeld: Aussenraum von denkmalpflegerischem Interesse

Inschrift: H:S \* 1858 (Türsturz)

### Stöckli von 1858

Hübscher, gemischt konstruierter Baukörper unter Teilwalmdach mit Halbkreisröndi beziehungsweise offener Freibundkonstruktion. Erdgeschoss gemauert mit Sandsteingliederung, Oberbau in Riegwerk. Regelmässig achsierte Giebelfronten, Trauflauben mit Aufgängen. Fenster mit Sechserteilung. Eingangstür im Erdgeschoss mit datiertem Stichbogensturz, umlaufende Pflästerung.

Das ebenmässig proportionierte Gebäude ist in Gesamtform und Details ein wesentliches Element im engräumigen Ortsbild des Weilers Buch, dessen Einfahrt von Osten her es markiert. schönen Staketenholzverschlägen, wertvoll für das innere Ortsbild von Buech.

HJM & B.H. 1983 / wf 2015

