



Schauplatzgasse 37		schützenswert	K
Quartier	Altstadt-Matte	Baugruppe Obere Altstadt	
Baujahr	1865		
Architekten	Gottlieb Hebler, Architekt, Bern		
Bauherrschaft	Berner Baugesellschaft		
Parzellen-Nr.	1047		

Baugeschichtliche Daten	
1865	Neubau
o. Dat.	im Verlauf des 20. Jh. zahlreiche Um- und Einbauten
1931	Schaufensteranlage (Albert Gerster, Architekt, Bern)
1964	Umbau EG, Zumauern Fenster EG, Brandmauerdurchbruch (P. Bohren, Architet, Bern)
1966/67	Umbau, Einbau Verkaufslokal, Schaukasten (Willi Althaus, Architekt, Bern)
1976	Umbau Ladens, Einrichtung Werkstatt (Loeb AG, Bern)

Die nordseitige Bebauung der Bundesgasse ist das Hauptwerk Gottlieb Heblers. Die Bauten konstituieren die städtebauliche Anlage von Bundes-, Gurten- und Christoffelgasse und vermitteln zwischen den Solitären der Bundesbauten und dem kleinmassstblicheren Gefüge der städtischen Randbebauung. Die Bauten der 1. Berner Baugesellschaft: Bundesgasse 8, 12, 14, 16, 18, 20, 28, 30, 32, 38, Christoffelgasse 3, 5, 7, Gurtengasse 3, 2, 4, 6, Schauplatzgasse 33, 37, 39, Schwanengasse 11.

Das als Bestandteil der Gesamtbebauung des Viertels entstandene Geschäftshaus hat allein im Verlauf des 20. Jahrhunderts mehr als zwei Dutzend Umbauprojekte und Veränderungen erfahren, ohne dass die städtebauliche Qualität von Laube und Hauptfassade dadurch massgeblich in Mitleidenschaft gezogen worden wäre. Dies gilt auch für die qualitätvolle Rückfront, die den länglichen Hinterhof beherrscht. Nebst dem Imperativ eines sorgfältigen Umgangs mit der bestehenden Substanz, der sich hieraus ableiten lässt, ist auf die Permanenz stiftende Robustheit dieser hochwertigen Baumeisterarchitektur hinzuweisen. Das Gebäude bildet den Übergang von der fünf- zur viergeschossigen Bebauung.

Gassenfront: Im Aufbau entspricht die Fassade derjenigen von Schauplatzgasse Nr. 33. Zusätzliche vertikale Gliederung, indem die beiden mittleren Achsen durch gebänderte Lisenen eingefasst und die Fenster gekoppelt werden.

Hoffront: Übernimmt die Gliederung des Hofes von Gurtengasse 4-6 (vgl. dort) Treppenhaus vermauert. Östliche Ecke abgeschrägt. Gegen Westen noch eine Achse von Schauplatzgasse Nr. 39 erkennbar. Siehe auch Gurtengasse 2.

C.S.

